



# JASIC®

JAUDA INVERTERU TEHNOLOGIJĀ



**JP-81**  
**Operatora Rokasgrāmata**

CE UK  
CA

RoHS  
2002/95/EC

# JŪSU JAUNAIS PRODUKTS

---

Paldies, ka izvēlējāties šo Jasic produktu.

Šī izstrādājuma rokasgrāmata ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka jūs pilnībā izmantojat savu jauno produktu. Lüdzu, pārliecinieties, ka esat pilnībā iepazinies ar sniegtog informāciju, īpašu uzmanību pievēršot drošības bukletā ietvertajiem drošības pasākumiem (sk. QR kodu). Šī informācija palīdzēs aizsargāt sevi un citus pret iespējamiem apdraudējumiem, ar kuriem jūs varat saskarties.

Lüdzu, veiciet ikdienas un periodiskas apkopes pārbaudes, lai nodrošinātu gadiem ilgu uzticamību un problēmas bezmaksas darbība.

Lüdzu, zvaniet savam Jasic izplatītājam maz ticamā gadījumā, ja radīsies problēma.

Lüdzu, ierakstiet tālāk informāciju par savu produktu, jo tā būs nepieciešama garantijas nolūkos un lai nodrošinātu pareizu informāciju, ja jums nepieciešama palīdzība vai rezerves daļas.

## Pirkšanas datums

---

## No kurienes

---

## Sērijas numurs

---

(Sērijas numurs parasti atrodas iekārtas augšpusē vai apakšā)

**Atruna:** lai gan ir darīts viss, lai nodrošinātu, ka šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija ir pilnīga un precīza, nevar uzņemties atbildību par klūdām vai izlaidumiem. Lüdzu, nemiet vērā, ka produkti tiek pastāvīgi pilnveidoti un var tikt mainīti bez brīdinājuma. Apmeklējiet vietni [jasic.co.uk](http://jasic.co.uk), lai skatītu jaunākās rokasgrāmatas.

**Lüdzu, nemiet vērā:** Drošības informācijas bukletu var atrast tiešsaistē, skenējot tālāk norādīto QR kodu



**Pēcpārdošanas dokumentus, tostarp metināšanas procesa rokasgrāmatas, var atrast vietnē [www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

Šo rokasgrāmatu nedrīkst kopēt vai reproducēt bez Wilkinson Star Limited rakstiskas atļaujas.

# SATURS

---

Jūsu jaunais produkts	2
Saturs	3
Produkta specifikācija	4
Vadības ierīces	5
Vadības panelis	6
Uzstādīšana	7
Apkope	10
Problēmu novēršana	12
Materiāli un to iznīcināšana	13
RoHS atbilstības deklarācija	13
Garantijas paziņojums	14
Atbilstības deklarācija	15

# PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA



Jasic plazmas griešanas invertoru iekārtu klāsts ir izstrādāts kā integrēti, pārnēsājami griešanas barošanas avoti. Jaudas elektronikā ir iekļauta vismodernākā IGBT invertora tehnoloģija.

## GALVENĀS IEZĪMES


- Jaunākais IGBT plazmas griešanas invertors
- Vieglš, pārnēsājams, izturīgs dizains
- Mainīga griešanas vadība
- 6 m rokas kabatas lukturītis ar eiro savienojumu
- Aizdedze bez HF
- LED displejs
- Gluda precīza griešana
- CNC savienojums automatizācijas griešanai
- Vienkārša darbība
- Ietver PT100 6m plazmas lodlampa
- AVR ģeneratoram draudzigs

## TEHNISKIE DATI

lejas spriegums	AC 400V - 50/60 Hz
leff (A)	14
ievades jauda (kVA)	15.8
Pašreizējais diapazons (A)	20 - 80
Darba cikls @ 40°C	80A @ 40%
Griešanas jauda (tīra)	25 mm
Griešanas jauda (pārtraukšana)	30 mm
Efektivitāte (%)	86
Dīkstāvēs valsts vara	<50
Spēka faktors	0.9
Aizsardzības/izolācijas klase	IP21S/F
Saspieštā gaisa prasība	200 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Izmēri (LxWxH mm)	555 x 210 x 415
Svars (kg)	15


Lüdzu, **ņemiet vērā** saražoto produktu atšķirību deļ visi norādītie veiktspējas rāditāji, jaudas, izmēri, izmēri un svars ir tikai aptuveni. Sasniedzamā veiktspēja un vērtējumi lietošanas laikā var būt atkarīgi no pareizas uzstādīšanas, lietojuma un lietošanas, kā arī regulāras apkopes un apkopes.

# VADĪBAS IERĪCES



## Skats no priekšas

1. Vadības panelis
2. Lāpas savienotājs
3. Darba atgriešanas savienotājs (35/50 mm ligzda)
4. Tālvadības iedarbināšana/apturēšana un OK, lai pārvietotu signālu
5. Loka sprieguma atgriezeniskās saites signāls




## Skats no aizmugures

6. Gaisa ieplūdes padeve
7. Ventilators
8. levades strāvas kabelis
9. Strāvas slēdzis

# VADĪBAS PANELIS

---



1. Digitālais ampērmetrs
2. Strāvas indikators: iedegšanās norāda, ka iekārta ir ieslēgta
3. Pārkāšanas indikators: ja deg, tas norāda, ka temperatūra iekārtas iekšienē ir pārāk augsta un iekārtai ir pārkāšanas aizsardzības statuss.
4. Spiediena mēriņājs, kas parādīs spiediena regulatora iestatīto spiedienu
5. Pašreizējā vadības skala
6. 2T indikators: tas iedegas, kad iekārta atrodas zem 2T degļa sprūda kontroles  
4T indikators: tas iedegas, kad iekārta atrodas zem 4T (fiksatora) degļa sprūda vadības
7. Gāzes pārbaudes indikators: ja tas ir izgaismots, tas norāda, ka iekārtai ir gāzes pārbaudes statuss un iekārta nevar griezt  
Darba indikators: ja tas ir izgaismots, tas norāda, ka iekārta tagad ir gatava griešanai

# UZSTĀDĪŠANA

---

## Izpakošana

Pārbaudiet, vai uz iepakojuma nav bojājumu pazīmju.

Uzmanīgi noņemiet iekārtu un saglabājiet iepakojumu, līdz uzstādīšana ir pabeigta.

## Atrašanās vieta

Mašīna jānovieto piemērotā vietā un vidē. Jāuzmanās, lai izvairītos no mitruma, putekļi, tvaiks, eļļa vai kodigas gāzes.

Novietojiet uz drošas, līdzīgas virsmas un nodrošiniet, lai ap mašīnu būtu pietiekams attālums dabiska gaisa plūsma.

## Ievades savienojumi

Pirms iekārtas pievienošanas jums jāpārliecinās, vai ir pieejams pareizais padeve. Sīkāka informācija par mašīnas prasībām ir atrodama mašīnas datu plāksnītē vai tehniskajos datos, kas norādīti rokasgrāmatā.

Iekārtas pievienošana jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai. Vienmēr pārliecinieties, ka iekārtai ir atbilstošs zemējums.

Nekad nepievienojiet iekārtu elektrotīklam ar noņemtiem paneljiem.

## Ieejas gaisa savienojums

Jasic Plasma Cut 81 ir paredzēts lietošanai tikai ar saspiestu gaisu, neizmantojiet ar skābekli vai citu gāzi.

Kompresora vai gaisa balona gaisa prasības ir šādas:

- Minimālā gaisa ieplūde: 5 bar (73psi)
- Minimālā gaisa plūsma: 7.1CFM (200Ltr/min)
- Pievienojiet saspiesto gaisu ar piegādāto gaisa šķūteni un gaisa veidgabalu mašīnai, izmantojot ieplūdes savienojumu aizmugurējā panelī (maks. 8 bāri).
- Gaisa regulators Cut 61 ir iebūvēts mašīnā un tiek piegādāts iepriekš iestatīts.
- Jebkurš ūdens, ko savācis gaisa regulators, tiks novadīts ar iebūvētā gaisa regulatora automātiskās iztukšošanas sistēmu.
- Pārliecinieties, ka jūsu kompresors piedāvā tikai sausu saspiestu gaisu un spēj piegādāt tādu gaisa daudzumu, kāds nepieciešams, lai jūsu plazmas griešanas iekārtā darbotos atbilstoši specifikācijām.  
Mēs iesakām minimālās gaisa padeves prasības 220 Ltr/min pie 5 Bar (73psi).
- Izmantojot saspiestā gaisa balonu vai kompresoru, pārliecinieties, ka tas ir aprikkots ar atbilstoši aprikkotu augstspiediena regulatoru, kas spēj samazināt spiedienu līdz vajadzīgajam daudzumam.

**Lūdzu, nēmiet vērā:** katru dienu pārbaudiet šos barošanas savienojumus, lai pārliecinātos, ka tie nav kļuvuši valīgi, pretējā gadījumā, lietojot zem slodzes, var rasties loka veidošanās.

# UZSTĀDĪŠANA

## Izvades savienojumi

### Darba atgriešanas kabelis

levietojet darba atgriešanas vada kabeļa kontaktdakšu metināšanas iekārtas priekšējā paneļa izsmidzināšanas ligzdā un pievelcet to pulksteņrādītāja virzienā.

### Plazmas lāpa

Piegādātajam PT100 plazmas deglim ir "eiro stila" strāvas/gāzes savienojums (šajā gadījumā izmantotā gāze ir saspiests gaiss), pilota kabeļa un slēdža tapu savienojumi.

Visās plazmas griešanas sistēmās un degļos ir iekļauta drošības ķēde, lai novērstu operatora ievainojumus, mainot palīgmateriālus utt. Šī ir vienkārša gredzenveida ķēde, kas pārtrauc elektriskās lāpas pārslēgšanu, tiklīdz tiek noņemts fiksācijas vāciņš, novērot iekārtas darbību. Bez šādas aizsardzības ķēdes, kā minēts iepriekš, atvērtās ķēdes spriegums degļa galvā varētu sasniegt 350 V līdzstrāvas.

Deģa galvā ir iekļauts pilns palīgmateriālu komplekts, kā parādīts zemāk, šie palīgmateriāli sastāv no dzesēšanas caurules, deģa elektroda, virpulgredzena gāzes sadalei, griešanas uzgaļa, fiksācijas vāciņa un, ja nepieciešams, atdalīšanas ierīces, lai nodrošinātu vienādu attālumu starp uzgali un griežamo materiālu.

## PT100 plazmas degļa uzstādīšana

Būs jāievēro tālāk sniegtās degļa uzstādīšanas instrukcijas.

- Pievienojet plazmas degli eiro savienotāja ligzdai, kā parādīts 1. attēlā zemāk
- Spiediet degli (1. attēls), vienlaikus grieziet degļa fiksācijas uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ir pilnībā savienots un cieši pievilkts, kā parādīts (2. attēls zemāk)



1. attēls



2. attēls



# UZSTĀDĪŠANA

## Tālvadības pults savienojums

### 2 kontaktu ligzda

1. kontakts: + dalītā loka signāla izvade\*
2. kontakts: – dalītā loka signāla izvade\*

### 4 kontaktu ligzda

1. tapa: Labi, lai pārvietotu signālu\*\*
2. tapa: Labi, lai pārvietotu signālu\*\*
3. tapa: attālā palaišana/apturēšana\*\*\*
4. tapa: attālā palaišana/apturēšana\*\*\*



\* 1. un 2. kontakts – izeja, kas nodrošina dalītā loka signāla izvadi degļa augstuma regulatoram (THC), rūpnīcas dalītā sprieguma opcijas ir 50:1, 30:1 un 20:1.

\*\* 1. un 2. kontaktakša — izeja, nodrošina OK, lai pārvietotu signālu izvadi, kas parasti ir atvērta, sausa kontakta aizvēršana, kad plazmas loks pāriet.

\*\*\* 3. un 4. tapas – ieeja, kurai nepieciešams normāli atvērts sauss kontakts, lai aktivizētu plazmu

### Vadības spraudņa daļu numuri:

2 kontaktu spraudņa daļas Nr. — JSP-02

4 kontaktu spraudņa daļas Nr. - 10004659

### PIRMS CNC UZSTĀDĪŠANAS VIENMĒR PĀRBAUDIET SADALĪTO LOKA IESTATĪJUMU, LAI PĀRLIECINĀTI, VAI TAS IR PAREIZI IESTATĪTS JŪSU UZSTĀDĪŠANAI!

Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektrības padeves, un pagaidiet 5 minūtes, pirms noņemat iekārtas pārsegus.

Lai iestatītu Jasic Plasma dalītā loka spriegumu, lai tas būtu savietojams ar CNC galdu lāpas augstuma kontrolieri (THC), tehnīkum būs jānoņem iekārtas vāki, jāatrod lodētās saites uz galvenās PCB un atkārtoti jāpielodē saite uz prasības jūsu degļa augstuma regulatoram CNC griešanas galdam.

Lai iegūtu papildinformāciju vai palīdzību, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju.

# APKOPE



Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektrības padeves, un pagaidet 5 minūtes, pirms noņemat iekārtas pārsegus.

Lai iekārta darbotos efektīvi un droši, tai regulāri jāveic apkope. Operatoriem ir jāsaprot apkopes metodes un mašīnas darbības līdzekļi. Šai rokasgrāmatai jālauj klientiem pašiem veikt vienkāršu pārbaudi un aizsardzību. Centties samazināt iekārtas bojājumu biežumu un remontdarbu laiku, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.

Periods	Apkopes vienums
Ikdienas pārbaude	Pārbaudiet iekārtas, tīkla kabeļu, metināšanas kabeļu un savienojumu stāvokli. Pārbaudiet, vai nav redzami brīdinājuma indikatori un mašīnas darbība.
Ikmēneša pārbaude	Atvienojiet no strāvas padeves un pagaidet vismaz 5 minūtes, pirms noņemiet vāku. Pārbaudiet iekšējos savienojumus un, ja nepieciešams, pievelciet. Tīriet iekārtas iekšpusi ar mīkstu suku un putekļu sūcēju. Uzmanieties, lai neatvienotu kabeļus un nesabojātu sastāvdajas. Pārliecinieties, vai ventilācijas restes ir brīvas. Uzmanīgi nomainiet pārsegus un pārbaudiet ierīci. <b>Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.</b>
Ikgadējā pārbaude	Veiciet ikgadēju apkopi, lai iekļautu drošības pārbaudi saskaņā ar ražotāja standartu (EN 60974-1). <b>Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.</b>

## SERVISA GRAFIKA IERAKSTS

Datums	Veikto servisa darbu veids	Apkalpoja	Izpildes termiņš nākamā pārbaude

# APKOPE

---

**Lūdzu, nesmiet vērā:** tālāk norāditās darbības drīkst veikt tikai elektrotehnīķis.

## Gaisa spiediena iestatīšana

Iekšējais gaisa spiediena regulators ir iepriekš iestatīts pirms izņemšanas no rūpnīcas, un lietotājiem tas nav jāiestata.

Ja kāda iemesla dēļ ir nepieciešama pielāgošana, to drīkst veikt tikai kompetenta persona, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

1. Izslēdziet un atvienojiet iekārtu un atstājiet uz 5 minūtēm, lai nodrošinātu, ka uzkrātā enerģija ir izkliedēta
2. Uzmanīgi noņemiet mašīnas pārsegas paneli un rokturi
3. Pievienojiet gaisa padevi iekārtai
4. Pārliecinieties, vai plazmas deglis ir pilnībā uzstādīts
5. Atkārtoti pievienojiet iekārtu elektrotīklam un atkal ieslēdziet iekārtu, vienlaikus uzmanoties, lai nepieskartos nevienai iekārtas elektriskajai daļai
6. Ieslēdziet gaisa iztukšošanu, slēdzi, kas atrodas uz priekšējā paneļa, lai sāktu gaisa plūsmu caur iekārtu un degli
7. Paceliet uz augšu spiediena regulatora spiediena vadības pogu, lai to atbloķētu
8. Noregulējiet spiedienu, griezot pogu "+" pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu gaisa spiedienu, vai pagriezot pogu "-" pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu spiedienu.
9. Kad gaisa spiediena mēritājā, kas atrodas uz vadības paneļa, ir iestatīts pareizais spiediens, varat nospiest regulēšanas pogu, lai to atkārtoti bloķētu.
10. Izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no strāvas padeves
11. Nomainiet paneli un rokturi un pārliecinieties, ka visas skrūves ir pilnībā nomainītas

**Lūdzu, nesmiet vērā:** Jebkurš ūdens, ko savācīs gaisa regulators, tiks izvadīts ar regulatora automātisko iztukšošanu. Gaisa padevei vienmēr jābūt tīrai un sausai.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms mašīnas tiek nosūtītas no rūpnīcas, tās jau ir rūpīgi pārbaudītas. lekārtu nedrīkst manipulēt vai mainīt. Apkope jāveic rūpīgi. Ja kāds vads klūst valīgs vai atrodas nevietā, tas var būt potenciāli bīstams lietotājam!

Mašīnu drīkst remontēt tikai profesionāls apkopes personāls!

Pirms sākat strādāt ar mašīnu, pārliecinieties, ka strāva ir atvienota. Pirms paneļu noņemšanas vienmēr pagaidiet 5 minūtes pēc strāvas izslēgšanas.

Bojājuma apraksts	Iespējamais cēlonis
Tikla strāvas slēdzis ir ieslēgts, lai gan strāvas indikators neiedegas	Pārbaudiet, vai ieejas strāva ir ieslēgta
	Pārbaudiet ievades strāvas drošinātāju
	Pārbaudiet ievades kabeļa spraudni un savienojumus
	Pārbaudiet ON/OFF slēdža darbību un nepārtrauktību
Primārās strāvas slēdzis ir ieslēgts, bet dzesēšanas ventilatora nedarbojas	Pārbaudiet, vai ventilatoru neaizsedz gruži
	Pārbaudiet ventilatora funkcionalitāti
	Pārbaudiet ventilatora padevi
Nav gaisa plūsmas pie degļa, kad tiek nospiests kāds no degļa sprūda vai ir aktivizēts gaisa iztukšošanas slēdzis	Pārbaudiet kompresoru
	Pārbaudiet visus ieplūdes gaisa savienojumus un piederumus
	Iekšējais savienojums ir atvienots vai valīgs
	Pārbaudiet iztukšošanas slēdža funkcionalitāti
Deg pārkāšanas gaismas diode	Iekārta darbojas ārpuss darba cikla, jaunjet tai atdzist, un iekārta tiks automātiski atiestatīta
	Ventilators nedarbojas — pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds šķērslis
Pilotloks neieslēdzas, kad ir aktivizēts degļa slēdzis	Gāzes spiediens iekārtai ir pārāk zems

# MATERIĀLI UN TO IZNĪCINĀŠANA

---

Iekārta ir ražota no materiāliem, kas nesatur operatoram bīstamus toksiskus vai indīgus materiālus.

Kad iekārta tiek nodota metāllūžos, tā ir jāizjauc, atdalot sastāvdaļas atbilstoši materiālu veidam.

Neizmetiet iekārtu kopā ar parastajiem atkritumiem. Eiropas Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka elektroiekārtas, kurām ir pienācis mūža beigas, ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā.

Jasic ir atbilstoša pārstrādes sistēma, kas ir saderīga un ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē vides aģentūrā. Mūsu reģistrācijas atsauce ir WEEMM3813AA.

Lai ievērotu EEIA noteikumus ārpus Apvienotās Karalistes, jums jāsazinās ar savu piegādātāju.

## ROHS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

---

Ar šo mēs apstiprinām, ka iepriekš minētais produkts nesatur nevienu no uzskaņitajām ierobežotajām vielām ES Direktīvā 2011/65/ES koncentrācijās, kas pārsniedz tajā norādītās robežvērtības.

**Atruna:** lūdzu, neskaties uz šīs apstiprinājums ir sniegs, pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un pārliecību. Nekas šeit neapzīmē un/vai nevar tikt interpretēts kā garantija piemērojamā garantijas likuma izpratnē.

# GARANTIJAS PAZINOJUMS

---

Visiem jaunajiem Jasic metinātājiem, plazmas griezējiem un vairāku procesu iekārtām, ko pārdom Jasic, 5 gadus pēc iegādes datuma tiek nodrošināta garantija sākotnējam īpašniekam, kas nav nododama citam citam, pret bojājumiem materiālu vai rāzošanas defektu dēļ. Orijinālais rēķins ir standarta garantijas perioda dokumentācija. Garantijas periods ir balstīts uz vienas maiņas modeli.

Bojātās vienības salabo vai nomaina uzņēmums mūsu darbnīcā. Uzņēmums var izvēlēties atmaksāt pirkuma cenu (atskaitot izmaksas un nolietojumu, kas saistīts ar lietošanu un nodilumu). Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt garantijas nosacījumus, kas attiecas uz nākotni.

Pilnas garantijas priekšnoteikums ir tas, ka izstrādājumi tiek darbināti saskaņā ar pievienotajām lietošanas instrukcijām. Ievērojiet atbilstošās uzstādīšanas un juridiskās prasības, ieteikumus un norādījumus, kā arī izpildiet ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītās apkopes instrukcijas. Tas jāveic atbilstoši kvalificētai, kompetentai personai.

Maz ticamā problēmas gadījumā par to jāziņo Jasic tehniskā atbalsta komandai, lai izskatītu prasību.

Klientam nav pretenziju uz preču aizdošanu vai nomainu, kamēr tiek veiks remonts.

Tālāk norādītais neietilpst garantijas darbības jomā:

- Defekti dabiskā nolietojuma dēļ
- Lietošanas un apkopes instrukciju neievērošana
- Savienojums ar nepareizu vai bojātu strāvas padevi
- Pārslodze lietošanas laikā
- Jebkādas izmaiņas, kas tiek veiktas izstrādājumā bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas
- Programmatūras kļūdas nepareizas darbības dēļ
- Jebkuri remonts, kas veikts, izmantojot neapstiprinātās rezerves daļas
- Jebkuri transportēšanas vai uzglabāšanas bojājumi
- Garantija neattiecas uz tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kā arī jebkādiem ienākumu zaudējumiem
- Ārējie bojājumi, piemēram, ugunsgrēks vai bojājumi dabisku iemeslu dēļ, piemēram, plūdi

**PIEZĪME:** Saskaņā ar garantijas noteikumiem metināšanas degļi, to patēriņamās daļas, stieples padeves bloka piedziņas rulli un

vadcaurulēm, darba atgriešanas kabeljiem un skavas, elektrodu turētājiem, savienojuma un pagarinājuma kabeljiem, elektrotīkla un vadības vadiem, spraudņiem, riteņiem, dzesēšanas šķidrumam utt. tiek piemērota 3 mēnešu garantija. Jasic nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem trešo pušu izdevumiem vai izdevumiem/izmaksām, vai jebkādiem netiešiem vai izrietošiem izdevumiem/izmaksām.

Jasic iesniegs rēķinu par visiem remontdarbiem, kas veikti ārpus garantijas darbības jomas. Piedāvājums par jebkādiem negarantijas remontdarbiem tiks sagatavots pirms remontdarbu veikšanas.

Lēmumu par bojātās daļas(-u) remontu vai nomainu pieņem Jasic. Aizstātā(-ās) daļa(-as) paliek Jasiča īpašumā.

Garantija attiecas tikai uz iekārtu, tās piederumiem un daļām, kas atrodas iekšpusē. Nekāda cita garantija nav izteikta vai netieša. Netiek izteikta vai netieša garantija attiecībā uz izstrādājuma piemērotību kādam konkrētam lietojumam vai lietojumam.

# EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs vai tā likumīgais pārstāvis Wilkinson Star Limited pažiņo, ka tālāk aprakstītais aprīkojums ir izstrādāts un ražots saskaņā ar šādām ES direktīvām:

- Zemsprieguma direktīva (LVD), Nr.: 2014/35/ES
- Elektromagnētiskās saderības (EMS) direktīva, Nr.: 2014/30/ES

Un pārbaudīts saskaņā ar sekojošo

ES - normas

- EN 60 974-1:2012

- EN 60 974-10:2014+A1

Jebkādas izmaiņas vai izmaiņas šajās iekārtās, ko veic nepilnvarota persona, padara šo deklarāciju par spēkā neesošu.

## Wilkinson Star Model

ZXJP-81

## Jasic Model

CUT 80 L210

### Authorised Representative

Wilkinson Star Limited  
Shield Drive, Wardley Industrial Estate,  
Worsley, Manchester M28 2WD  
Tel 0161 793 8127

Signature

Dr John A Wilkinson OBE  
Position Chairman

### Manufacturer

Shenzhen Jasic Technology Co LTD  
No3 Qinglan, 1st Road  
Pingshan District  
Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co LTD  
Position

Date



Date





**Wilkinson Star Limited**  
Shield Drive  
Wardley Industrial Estate  
Worsley  
Manchester  
UK  
M28 2WD

**+44(0)161 793 8127**



**[www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

2022. gada novembra 2. izdevums