



JAUDA INVERTERU TEHNOLOGIJĀ



JP-100

Operatora Rokasgrāmata



# JŪSU JAUNAIS PRODUKTS

---

Paldies, ka izvēlējāties šo Jasic produktu.

Šī izstrādājuma rokasgrāmata ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka jūs pilnībā izmantojat savu jauno produktu. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat pilnībā iepazinies ar sniegto informāciju, īpašu uzmanību pievēršot drošības bukletā ietvertajiem drošības pasākumiem (sk. QR kodu). Šī informācija palīdzēs aizsargāt sevi un citus pret iespējamiem apdraudējumiem, ar kuriem jūs varat saskarties.

Lūdzu, veiciet ikdienas un periodiskas apkopes pārbaudes, lai nodrošinātu gadiem ilgu uzticamību un problēmas bezmaksas darbība.

Lūdzu, zvaniet savam Jasic izplatītājam maz ticamā gadījumā, ja radīsies problēma.

Lūdzu, ierakstiet tālāk informāciju par savu produktu, jo tā būs nepieciešama garantijas nolūkos un lai nodrošinātu pareizu informāciju, ja jums nepieciešama palīdzība vai rezerves daļas.

## Pirkšanas datums

---

## No kurienes

---

## Sērijas numurs

---

(Sērijas numurs parasti atrodas iekārtas augšpusē vai apakšā)

**Atruna:** lai gan ir darīts viss, lai nodrošinātu, ka šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija ir pilnīga un precīza, nevar uzņemties atbildību par kļūdām vai izlaidumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkti tiek pastāvīgi pilnveidoti un var tikt mainīti bez brīdinājuma. Apmeklējiet vietni [jasic.co.uk](http://jasic.co.uk), lai skatītu jaunākās rokasgrāmatas.

**Lūdzu, ņemiet vērā:** Drošības informācijas bukletu var atrast tiešsaistē, skenējot tālāk norādīto QR kodu



**Pēcpārdošanas dokumentus, tostarp metināšanas procesa rokasgrāmatas, var atrast vietnē [www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

Šo rokasgrāmatu nedrīkst kopēt vai reproducēt bez Wilkinson Star Limited rakstiskas atļaujas.

# SATURS

---

Jūsu jaunais produkts	2
Saturs	3
Produkta specifikācija	4
Vadības ierīces	5
Vadības panelis	6
Uzstādīšana	7
Apkope	10
Problēmu novēršana	11
Materiāli un to iznīcināšana	12
RoHS atbilstības deklarācija	12
Garantijas paziņojums	13
Atbilstības deklarācija	14
Piezīmes	15

---

# PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA



Jasic plazmas griešanas invertoru iekārtu klāsts ir izstrādāts kā integrēti, pārnēsājami griešanas barošanas avoti. Jaudas elektronikā ir iekļauta vismodernākā IGBT invertora tehnoloģija.

## GALVENĀS IEZĪMES

- IGBT plazmas griešanas invertors
- Viegls, pārnēsājams moderns dizains
- Mainīga griešanas vadība
- HF aizdedze
- LED displejs
- Gluda precīza griešana
- Vienkārša darbība
- Piemērots automatizētai griešanai (pēc izvēles)
- PI50LT 6m rokas plazmas lodlampa
- AVR ģeneratoram draudzīgs


## TEHNISKIE DATI

Ieejas spriegums	AC 400V - 50/60 Hz
Ieff (A)	17
Ievades jauda (kVA)	15.8
Pašreizējais diapazons (A)	20 - 100
Darba cikls @ 40°C	100A @ 40%
Griešanas jauda (tīra)	30 mm
Griešanas jauda (pārtraukšana)	35 mm
Efektivitāte (%)	86
Dikstāves valsts vara	<50
Spēka faktors	0.93
Aizsardzības/izolācijas klase	IP21S/F
Saspiestā gaisa prasība	220 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Izmēri (LxWxH mm)	565 x 255 x 440
Svars (kg)	26.5

**Lūdzu, ņemiet vērā** saražoto produktu atšķirību dēļ visi norādītie veiktspējas rādītāji, jaudas, izmēri, izmēri un svars ir tikai aptuveni. Sasniedzamā veiktspēja un vērtējumi lietošanas laikā var būt atkarīgi no pareizas uztādīšanas, lietojuma un lietošanas, kā arī regulāras apkopes un apkopes.

# VADĪBAS IERĪCES

---



## Skats no priekšas


1. Vadības panelis
2. Darba atgriešanas savienotājs (35/50 mm ligzda)
3. Lāpas savienotājs

## Skats no aizmugures

4. Gaisa spiediena regulators un mērītājs
5. Ventilators
6. Strāvas slēdzis
7. Ievades strāvas kabelis

# VADĪBAS PANELIS

---



1. Digitālais ampērmētrs
2. Pārkaršanas indikators: ja deg, tas norāda, ka temperatūra iekārtas iekšienē ir pārāk augsta un iekārtai ir pārkaršanas aizsardzības statuss.
3. Virsstrāvas indikators: lai atiestatītu aizsardzību, izslēdziet iekārtu un restartējiet to
4. Zema gāzes līmeņa indikators: ja deg, tas norāda, ka gaisa padeve nav pievienota vai ir iestatīta pārāk zemā līmenī. Pārbaudiet gaisa padevi iekārtai
5. Pašreizējā vadības skala
6. 2T/4T degļa sprūda fiksatora vadība: Noderīga funkcija, veicot garākus griezumus, griežot 4T režīmā, varat noņemt pirkstu no degļa sprūda, un loks paliks ieslēgts, līdz vēlreiz nospiedīsiet degļa sviru vai noņemsiet plazmu. loka attālumā no griežamā materiāla

# UZSTĀDĪŠANA

## Izpakošana

Pārbaudiet, vai uz iepakojuma nav bojājumu pazīmju.

Uzmanīgi noņemiet iekārtu un saglabājiet iepakojumu, līdz uzstādīšana ir pabeigta.

## Atrašanās vieta

Mašīna jānovieto piemērotā vietā un vidē. Jāuzmanās, lai izvairītos no mitruma, putekļi, tvaiks, eļļa vai kodīgas gāzes.

Novietojiet uz drošas, līdzenas virsmas un nodrošiniet, lai ap mašīnu būtu pietiekams attālums dabiska gaisa plūsma.

## Ievades savienojumi

Pirms iekārtas pievienošanas jums jāpārlicinās, vai ir pieejams pareizais padeve. Sīkāka informācija par mašīnas prasībām ir atrodamā mašīnas datu plāksnītē vai tehniskajos datos, kas norādīti rokasgrāmatā.

Iekārtas pievienošana jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai. Vienmēr pārlicinieties, ka iekārtai ir atbilstošs zemējums.

Nekad nepievienojiet iekārtu elektrotīklam ar noņemtiem paneljiem.

## Gaisa spiediena iestatīšana

- Gaisa regulators (A) un manometrs (C) ir uzstādīti uz Cut 100 priekšējā paneļa. Gaisa iepilūdes savienojums (B) ir uzstādīts uz iekārtas aizmugurējā paneļa. Pievienojiet tikai piemērotu sausā saspīstā gaisa padevi (maks. 8 Bar).

- Lai iestatītu gaisa plūsmu, īsi nospiediet plazmas degļa mēlīti, lai nodrošinātu gaisa plūsmu.

- Pavelciet spiediena regulēšanas pogu (A) uz augšu.

- Noregulējiet gāzes spiedienu līdz vajadzīgajai vērtībai, pagriežot pogu (pagrieziet "+" virzienā, lai palielinātu gāzes spiedienu; griežiet "-" virzienā, lai samazinātu gāzes spiedienu).


- Nospiediet uz leju spiediena kontroles pogu (A), lai bloķētu pogu.

- Jebkurš ūdens, ko savācis gaisa regulators, tiks izvadīts ar regulatora automātisko noteci.

- Lūdzu, pārlicinieties, vai jūsu kompresors spēj piegādāt tādu gaisa daudzumu, kāds nepieciešams, lai jūsu plazmas griešanas iekārta darbotos atbilstoši specifikācijām.

Mēs iesakām minimālās gaisa padeves prasības 220 Ltr/min pie 5 Bar (73psi).

**Lūdzu, ņemiet vērā:** katru dienu pārbaudiet šos barošanas savienojumus, lai pārlicinātos, ka tie nav kļūvuši valjīgi, pretējā gadījumā, lietojot zem slodzes, var rasties loka veidošanās.



# UZSTĀDĪŠANA

## Izvades savienojumi

### Darba atgriešanas kabelis

Ievietojiet darba atgriešanas vada kabeļa kontaktdakšu metināšanas iekārtas priekšējā paneļa izsmidzināšanas ligzdā un pievelciet to pulksteņrādītāja virzienā.

### Plazmas lāpa

Piegādātajam P150LT plazmas deglim ir "eiro stila" strāvas/gāzes savienojums (šajā gadījumā izmantotā gāze ir saspiests gaiss), pilota kabeļa un slēdža tapu savienojumi.

Visās plazmas griešanas sistēmās un degļos ir iekļauta drošības ķēde, lai novērstu operatora ievainojumus, mainot palīgmateriālus utt. Šī ir vienkārša gredzenveida ķēde, kas pārtrauc elektriskās lāpas pārslēgšanu, tiklīdz tiek noņemts fiksācijas vāciņš, novēršot iekārtas darbību. Bez šādas aizsardzības ķēdes, kā minēts iepriekš, atvērtās ķēdes spriegums degļa galvā varētu sasniegt 350 V līdzstrāvas.

Degļa galvā ir ietverts degļa elektrods, virpuļgredzens pareizai gāzes sadalei, griešanas uzgalis un fiksācijas vāciņš.



Lāpas korpuss



Dzesēšanas caurule



Elektrods



Gāzes izplatītājs



Griešanas padoms



Vairoga vāciņš



Atkāpšanās rokasgrāmata



# UZSTĀDĪŠANA


## P150LT plazmas kabatas luktura uzstādīšana

Būs jāievēro tālāk sniegtās degļa uzstādīšanas instrukcijas.

- Pievienojiet plazmas degli iero savienotāja ligzdai, kā parādīts attēlā (1. attēls) zemāk
- Izņemot komplektā iekļauto atslēgu (6. attēls)
- Nospiediet un turiet pogu (2. attēls), vienlaikus grieziet degļa uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ir pilnībā savienots un cieši pievilkt, kā parādīts 3. attēlā.
- 4. attēlā parādīts pareizi ieskrūvēts deglis
- 5. attēlā parādīts, ka deglis nav pilnībā pievienots



1. att



2. att

Uzspied pogu




3. att



4. att



5. att



6. att

# APKOPE



Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektrības padeves, un pagaidiet 5 minūtes, pirms ņemāt iekārtas pārsegus.

Lai iekārta darbotos efektīvi un droši, tai regulāri jāveic apkope. Operatoriem ir jāsaprot apkopes metodes un mašīnas darbības līdzekļi. Šai rokasgrāmatai jāļauj klientiem pašiem veikt vienkāršu pārbaudi un aizsardzību. Centieties samazināt iekārtas bojājumu biežumu un remontdarbu laiku, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.

Periods	Apkopes vienums
Ikdienas pārbaude	Pārbaudiet iekārtas, tikla kabeļu, metināšanas kabeļu un savienojumu stāvokli. Pārbaudiet, vai nav redzami brīdinājuma indikatori un mašīnas darbība.
Ikmēneša pārbaude	Atvienojiet no strāvas padeves un pagaidiet vismaz 5 minūtes, pirms ņemiet vāku. Pārbaudiet iekšējos savienojumus un, ja nepieciešams, pievelciet. Tīriet iekārtas iekšpusi ar mīkstu suku un putekļu sūcēju. Uzmanieties, lai neatvienotu kabeļus un nesabojātu sastāvdaļas. Pārliecinieties, vai ventilācijas restes ir brīvas. Uzmanīgi nomainiet pārsegus un pārbaudiet ierīci. <b>Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.</b>
Ikgadējā pārbaude	Veiciet ikgadēju apkopi, lai iekļautu drošības pārbaudi saskaņā ar ražotāja standartu (EN 60974-1). <b>Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.</b>

## SERVISA GRAFIKA IERAKSTS

Datums	Veikto servisa darbu veids	Apkalpoja	Izpildes termiņš nākamā pārbaude

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms mašīnas tiek nosūtītas no rūpnīcas, tās jau ir rūpīgi pārbaudītas. Iekārtu nedrīkst manipulēt vai mainīt. Apkope jāveic rūpīgi. Ja kāds vads kļūst vaļīgs vai atrodas nevietā, tas var būt potenciāli bīstams lietotājam!

Mašīnu drīkst remontēt tikai profesionāls apkopes personāls!

Pirms sākat strādāt ar mašīnu, pārliecinieties, ka strāva ir atvienota. Pirms paneļu noņemšanas vienmēr pagaidiet 5 minūtes pēc strāvas izslēgšanas.

<b>Bojājuma apraksts</b>	<b>Iespējamais cēlonis</b>
Tikla strāvas slēdzis ir ieslēgts, lai gan strāvas indikators neiedegas	Pārbaudiet, vai ieejas strāva ir ieslēgta
	Pārbaudiet ievades strāvas drošinātāju
	Pārbaudiet ievades kabeļa spraudni un savienojumus
	Pārbaudiet ON/OFF slēdža darbību un nepārtrauktību
Primārās strāvas slēdzis ir ieslēgts, bet dzesēšanas ventilators nedarbojas	Pārbaudiet, vai ventilatoru neaizsedz grūži
	Pārbaudiet ventilatora funkcionalitāti
	Pārbaudiet ventilatora padevi
Nav gaisa plūsmas pie degļa, kad tiek nospiests kāds no degļa sprūda vai ir aktivizēts gaisa iztukšošanas slēdzis	Pārbaudiet kompresoru
	Pārbaudiet visus ieplūdes gaisa savienojumus un piederumus
	Iekšējais savienojums ir atvienots vai vaļīgs
	Pārbaudiet iztukšošanas slēdža funkcionalitāti
Deg pārkaršanas gaismas diode	Iekārta darbojas ārpus darba cikla, ļaujiet tai atdzīst, un iekārta tiks automātiski atiestatīta
	Ventilators nedarbojas — pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds šķērslis
Pilotloks neieslēdzas, kad ir aktivizēts degļa slēdzis	Gāzes spiediens iekārtai ir pārāk zems

# MATERIĀLI UN TO IZNĪCINĀŠANA

---

Iekārta ir ražota no materiāliem, kas nesatur operatoram bīstamus toksiskus vai indīgus materiālus.

Kad iekārta tiek nodota metāllūžņos, tā ir jāizjauca, atdalot sastāvdaļas atbilstoši materiālu veidam.

Neizmetiet iekārtu kopā ar parastajiem atkritumiem. Eiropas Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka elektroiekārtas, kurām ir pienācis mūža beigas, ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā.

Jasīc ir atbilstoša pārstrādes sistēma, kas ir saderīga un ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē vides aģentūrā. Mūsu reģistrācijas atsauce ir WEEMM3813AA.

Lai ievērotu EEIA noteikumus ārpus Apvienotās Karalistes, jums jāsazinās ar savu piegādātāju.

## ROHS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

---

Ar šo mēs apstiprinām, ka iepriekš minētais produkts nesatur nevienu no uzskaitītajām ierobežotajām vielām ES Direktīvā 2011/65/ES koncentrācijās, kas pārsniedz tajā norādītās robežvērtības.

**Atruna:** lūdzu, ņemiet vērā, ka šis apstiprinājums ir sniegts, pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un pārlicību. Nekas šeit neapzīmē un/vai nevar tikt interpretēts kā garantija piemērojamā garantijas likuma izpratnē.

# GARANTIJAS PAZIŅOJUMS

---

Visiem jaunajiem Jasic metinātājiem, plazmas griezējiem un vairāku procesu iekārtām, ko pārdod Jasic, 5 gadus pēc iegādes datuma tiek nodrošināta garantija sākotnējam īpašniekam, kas nav nododama citam citam, pret bojājumiem materiālu vai ražošanas defektu dēļ. Oriģinālais rēķins ir standarta garantijas perioda dokumentācija. Garantijas periods ir balstīts uz vienas maiņas modeli.

Bojātās vienības salabo vai nomaina uzņēmums mūsu darbnīcā. Uzņēmums var izvēlēties atmaksāt pirkuma cenu (atskaitot izmaksas un nolietojumu, kas saistīts ar lietošanu un nodilumu). Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt garantijas nosacījumus, kas attiecas uz nākotni.

Pilnas garantijas priekšnoteikums ir tas, ka izstrādājumi tiek darbināti saskaņā ar pievienotajām lietošanas instrukcijām. Ievērojiet atbilstošās uzstādīšanas un juridiskās prasības, ieteikumus un norādījumus, kā arī izpildiet ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītās apkopes instrukcijas. Tas jāveic atbilstoši kvalificētai, kompetentai personai.

Maz ticamā problēmas gadījumā par to jāziņo Jasic tehniskā atbalsta komandai, lai izskatītu prasību.

Klientam nav pretenziju uz preču aizdošanu vai nomaiņu, kamēr tiek veikts remonts.

Tālāk norādītais neietilpst garantijas darbības jomā:

- Defekti dabiskā nolietojuma dēļ
- Lietošanas un apkopes instrukciju neievērošana
- Savienojums ar nepareizu vai bojātu strāvas padevi
- Pārslodze lietošanas laikā
- Jebkādas izmaiņas, kas tiek veiktas izstrādājumā bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas
- Programmatūras kļūdas nepareizas darbības dēļ
- Jebkurš remonts, kas veikts, izmantojot neapstiprinātas rezerves daļas
- Jebkuri transportēšanas vai uzglabāšanas bojājumi
- Garantija neattiecas uz tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kā arī jebkādiem ienākumu zaudējumiem
- Ārējie bojājumi, piemēram, ugunsgrēks vai bojājumi dabisku iemeslu dēļ, piemēram, plūdi

**PIEZĪME:** Saskaņā ar garantijas noteikumiem metināšanas degļi, to patērējamās daļas, stieples padeves bloka piedziņas ruļļi un

vadcaurulēm, darba atgriešanas kabeliem un skavas, elektrodu turētājiem, savienojuma un pagarinājuma kabeliem, elektrotīkla un vadības vadiem, spraudņiem, riteņiem, dzesēšanas šķidrums utt. tiek piemērota 3 mēnešu garantija.

Jasic nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem trešo pušu izdevumiem vai izdevumiem/izmaksām, vai jebkādiem netiešiem vai izrietošiem izdevumiem/izmaksām.

Jasic iesniegs rēķinu par visiem remontdarbiem, kas veikti ārpus garantijas darbības jomas. Piedāvājums par jebkādiem negarantijas remontdarbiem tiks sagatavots pirms remontdarbu veikšanas.

Lēmumu par bojātās daļas(-u) remontu vai nomaiņu pieņem Jasic. Aizstātā(-ās) daļa(-as) paliek Jasičā īpašumā.

Garantija attiecas tikai uz iekārtu, tās piederumiem un daļām, kas atrodas iekšpusē. Nekāda cita garantija nav izteikta vai netieša. Netiek izteikta vai netieša garantija attiecībā uz izstrādājuma piemērotību kādam konkrētam lietojumam vai lietojumam.

# EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs vai tā likumīgais pārstāvis Wilkinson Star Limited paziņo, ka tālāk aprakstītais aprīkojums ir izstrādāts un ražots saskaņā ar šādām ES direktīvām:

- Zemsprieguma direktīva (LVD), Nr.: 2014/35/ES
- Elektromagnētiskās saderības (EMS) direktīva, Nr.: 2014/30/ES

Un pārbaudīts saskaņā ar sekojošo

ES - normas

- EN 60 974-1:2012

- EN 60 974-10:2014+A1

Jebkādas izmaiņas vai izmaiņas šajās iekārtās, ko veic nepilnvarota persona, padara šo deklarāciju par spēkā neesošu.

## **Wilkinson Star Model**

ZXJP-100

## **Jasic Model**

CUT 100 HF L201

### **Authorised Representative**

Wilkinson Star Limited  
Shield Drive, Wardley Industrial Estate,  
Worsley, Manchester M28 2WD  
Tel 0161 793 8127

Signature

Dr John A Wilkinson OBE

Position Chairman

### **Manufacturer**

Shenzhen Jasic Technology Co LTD  
No3 Qinglan, 1st Road  
Pingshan District  
Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co LTD

Position

Date



Company stamp

Date



Company stamp





**Wilkinson Star Limited**

Shield Drive  
Wardley Industrial Estate  
Worsley  
Manchester  
UK  
M28 2WD

**+44(0)161 793 8127**



**[www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

2022. gada novembra 2. izdevums